

## ROUTE

Ces capteurs permettent d'équiper des machines qui n'en possédaient pas ou bien d'être ajouté sur une machine qui en possède déjà mais qui nécessite une plus grande précision



**100 401 à 100 426**

# Capteurs



## Description

### Capteurs de force

- 100 420** Capteur de force 5kN alu
- 100 421** Capteur de force 5kN inox
- 100 422** Capteur de force 15kN
- 100 423** Capteur de force 25kN
- 100 424** Capteur de force 50kN
- 100 425** Capteur de force 100kN
- 100 426** Capteur de force 300kN

### Capteurs numériques de déplacement

- 100 401N** Capteur de déplacement numérique 1mm x 0,1μ
- 100 410N** Capteur de déplacement numérique 20mm x 0,1μ
- 100 413** Carte USB, drivers
- 100 414** Module d'alimentation
- 100 415** Convertisseur 0-10V / numérique



### Capteurs de pression



+33 1 30 47 10 65



contact@igm.fr



4 Rue Pablo Picasso,  
78114 Magny les Hameaux

[www.igm.fr](http://www.igm.fr)